

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Zakres stosowania

Preparat przeznaczony do czyszczenia skraplaczy lamelowych, chłodzonych powietrzem oraz elektronicznych filtrów powietrza. Czyści, odtłuszcza, rozjaśnia i nabłyszcza powierzchnie lameli. Aktywna piana szybko usuwa zbity tłuszcz, smary, brud i tlenki. Doskonale usuwa trudno zmywalne tłuszcze kuchenne oraz osady tytoniowe z filtrów powietrza. Może być bezpiecznie stosowany na aluminium, miedzi i stali nierdzewnej, pod warunkiem używania zgodnie z instrukcją.

Sposób użycia (koncentrat):

1. Przed użyciem produktu należy założyć ubranie, rękawice i gogle ochronne.
2. Rozcieńczyć zimną wodą (o temperaturze poniżej 38 °C) w następującej proporcji:

- do mycia i rozjaśniania mocno zabrudzonych i zatłuszczonych powierzchni: 1 część Renewz na 3 części wody
- do mycia i lekkiego rozjaśniania średnio i lekko zabrudzonych powierzchni oraz usuwania nalotów tlenkowych: 1 część Renewz na 6 części wody
- do mycia bez rozjaśniania średnio zabrudzonych powierzchni: 1 część Renewz na 9 części wody

Rozcieńczanie koncentratu Renewz oraz uzyskiwane ilości gotowego środka:

Zastosowanie	Proporcja	Gotowy środek
Czyszczenie i rozjaśnianie silnie zabrudzonych i zatłuszczonych powierzchni	1:3	15,2 l
Czyszczenie i lekkie rozjaśnianie lekko i średnio zabrudzonych powierzchni, usuwanie tlenków	1:6	26,6 l
Czyszczenie lekko zabrudzonych powierzchni, bez rozjaśniania	1:9	38,0 l

3. Wyłączyć układ chłodniczy
4. Spryskać rozcieńczonym preparatem zabrudzone powierzchnie przy użyciu niskociśnieniowych urządzeń, nie zawierających aluminiowych części.
5. Pozostawić pianę na około 5 minut, jednak nie dłużej niż 8 minut.
6. Spłukać obficie i dokładnie wodą pod niskim ciśnieniem.
7. Przy zmywaniu mocno zatłuszczonych powierzchni można pozostawić pianę na 8 minut przed spłukaniem.
8. W razie potrzeby powtórzyć operację, ale nie przedłużać czasu działania!

Sposób użycia (aerazol):

1. Przed użyciem produktu należy założyć ubranie, rękawice i gogle ochronne.
2. Wyłączyć układ chłodniczy.
3. Wstrząsnąć pojemnik przed użyciem.
4. Spryskać zabrudzone powierzchnie.
5. Pozostawić pianę na około 5 minut, jednak nie dłużej niż 8 minut.
6. Spłukać obficie i dokładnie wodą pod niskim ciśnieniem.
7. Przy zmywaniu mocno zatłuszczonych powierzchni można pozostawić pianę na 8 minut przed spłukaniem.
8. W razie potrzeby powtórzyć operację, ale nie przedłużać czasu działania!

Unikać spryskiwania pod wiatr!

Preparatu uzyskanego z koncentratu nie rozpylać za pomocą wysokociśnieniowych urządzeń myjących!

Opakowania

Jednostkowe	Zbiorcze
Butla 3,8 l	4 szt.
Aerazol 0,4 kg	12 szt.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje na temat właściwości oraz zagrożeń, jakie stwarza produkt znajdują się w karcie charakterystyki.



Centrala:
51-117 Wrocław, ul. Irysowa 5, tel. 71 326 5000, fax 71 326 5001, biuro@wigmors.pl, www.wigmors.pl, www.chlodnictwo-sklep.pl

Oddziały:
39-200 Dębica, ul. Parkowa 10, tel./fax 14 670 00 21, debica@wigmors.pl; 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Podmiejska 32, tel./fax 95 725 75 04, gorzow@wigmors.pl
40-114 Katowice, ul. Ściegiennego 7, tel./fax 32 356 11 60, katowice@wigmors.pl; 75-736 Koszalin, ul. Gnieźnieńska 76, tel./fax 94 346 06 06, koszalin@wigmors.pl
30-133 Kraków, ul. Lea 116, tel./fax 12 626 83 40, krakow@wigmors.pl; 33-301 Nowy Sącz, ul. Węgierska 231a, tel./fax 18 262 16 16; 60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 183
tel./fax 61 841 14 88, poznan@wigmors.pl; 71-178 Szczecin, ul. Derdowskiego 8, tel./fax 91 489 84 20, szczecin@wigmors.pl; 33-110 Tarnów
ul. Kochanowskiego 47, tel./fax 14 629 63 63, tarnow@wigmors.pl; 53-662 Wrocław, ul. Śródkowa 3a, tel./fax 71 359 34 77, oddzial.wroclaw@wigmors.pl